

機工實習課程 (4/16)

公差與配合

郭詩坪

e-mail: jeffcuo@webmail.pme.nthu.edu.tw

<http://edl.pme.nthu.edu.tw/newweb/tw/course.htm>

2008/03/21



郭詩坪 Jeff Cuo

Contents

- 尺寸公差
- 幾合公差
- 公差與配合
- 準確度(Accuracy), 精確度(Repeatability), 解析度(Resolution)



郭詩坪 Jeff Cuo

本內容摘自：經濟部中央標準局-公差與偏差制度
Precision Machine Design Ch 2

尺寸公差

公差：准許零件一定的差異

公稱尺寸：零件統一稱呼的尺寸

極限尺寸：零件允許最大最小之尺寸




偏差：分為上偏差及下偏差

單向公差：基本尺寸單側給予公差 $\phi 20.000\ 0$ $+0.033$

雙向公差：基本尺寸兩側同時給予公差

通用公差：圖面上僅標註入基本尺寸

專用公差：專門製造某一尺寸之公差



公差等級(1/3)

CNS標準:IT01~IT16

IT01~IT4:用於量規公差等級

IT05~IT10:用於機件配合

IT11~IT16:不需配合的一般公差

單位 $\mu = 0.001\text{mm}$

尺寸分段 (mm)	級別 (IT)	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
≤ 3	3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
$> 3 - 6$	6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
$> 6 - 10$	10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
$> 10 - 18$	18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
$> 18 - 30$	30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
$> 30 - 50$	50	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
$> 50 - 80$	80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
$> 80 - 120$	120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
$> 120 - 180$	180	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
$> 180 - 250$	250	2	3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900
$> 250 - 315$	315	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200
$> 315 - 400$	400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600
$> 400 - 500$	500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000

註：① 尺寸分段 $> 3-6$ ，表示尺寸自 3.001 至 6.000mm，餘類推。



加工公差等級


加工方法	C N S 代字	公差等級									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
研光	研光				6.0 ±		5.0 ±		4.0 ±		3.0 ±
搪光	搪光				6.0 ±		5.0 ±		4.0 ±		3.0 ±
圓筒磨削	輪磨			6.0 ±	5.0 ±		4.0 ±		3.0 ±		2.0 ±
平面磨削	輪磨			6.0 ±	5.0 ±	4.0 ±	3.0 ±		2.0 ±		1.0 ±
拉削	拉			6.0 ±	5.0 ±	4.0 ±	3.0 ±	2.0 ±	1.0 ±		0.5 ±
鉸車	鉸車			6.0 ±	5.0 ±	4.0 ±	3.0 ±	2.0 ±	1.0 ±	0.5 ±	0.2 ±
搪銑	搪銑			6.0 ±	5.0 ±	4.0 ±	3.0 ±	2.0 ±	1.0 ±	0.5 ±	0.2 ±
銑	銑			6.0 ±	5.0 ±	4.0 ±	3.0 ±	2.0 ±	1.0 ±	0.5 ±	0.2 ±
鉋	鉋			6.0 ±	5.0 ±	4.0 ±	3.0 ±	2.0 ±	1.0 ±	0.5 ±	0.2 ±
鑽	鑽			6.0 ±	5.0 ±	4.0 ±	3.0 ±	2.0 ±	1.0 ±	0.5 ±	0.2 ±



公差與配合

孔以大寫表示，軸以小寫表示

$\phi 32H7/f6$



公差與配合

餘隙配合:孔大於軸


基孔制:H/a-g；基軸制:A-G/h

過渡配合:裝配後有餘隙或干涉情形

基孔制:H/h-n；基軸制:H-N/h

過盈配合:孔小於軸

基孔制:H/p-zc；基軸制:P-ZC/h





幾合公差(0/7)

- 形狀公差：真直度 —— 真平度 \square 真圓度 \circ
圓柱度 $/\text{o}$ 曲線輪廓度 o
曲面輪廓度 O
- 方向公差：平行度 $//$ 垂直度 \perp 傾斜度 \angle
- 位置公差：正位度 o 同心度 o 對稱度 $=$
- 偏轉公差：圓偏轉度 \nearrow 總偏轉度 $\nearrow\nearrow$



幾合公差(1/7)

	<h2>1. 真直度公差</h2> <p>當公差值前有“ϕ”符號時，公差區域限制在直徑為 t 的圓柱面內。</p> 	<p>與公差框格相連的圓柱體軸線，應位於直徑為 0.08 的圓柱區域內。</p> 
	<h2>2. 真平度公差</h2> <p>公差區域限制在距離為 t 的兩平行平面間。</p> 	<p>表面應位於相距為 0.08 的兩平行平面間。</p> 






幾合公差(2/7)

	<p>3. 真圓度公差</p> <p>在視圖平面內的公差區域限制在相距 t 之兩同心圓間。</p>	<p>外直徑每一截面之周界須位於相距 0.03 之同平面之兩同心圓之間。</p>
	<p>4. 圓柱度公差</p> <p>公差區域限制在相距 t 之兩同軸線圓柱面之間。</p>	<p>所指表面須位於相距 0.1 之兩共軸線圓柱面之間。</p>



幾合公差(3/7)


A	<p>5. 曲線輪廓度公差</p> <p>公差區域限制在以直徑為 t 的圓所形成的兩包絡線之間，各圓之圓心均位於一有真確幾何形狀的曲線上。</p> 	<p>在與投影面平行的截面內，所指的輪廓須位於由直徑為 0.04 的圓所成兩包絡線之間，各圓之圓心均位於一有真確幾何形狀的線上。</p> 
D	<p>6. 曲面輪廓度公差</p> <p>公差區域限制在以直徑為 t 的球所形成的兩包絡面之間，各球心均位於一有真確幾何形狀的表面上。</p> 	<p>所指表面須位於由直徑為 0.02 之球所形成的兩包絡表面之間，各球之球心均位於一有真確幾何形狀的表面上。</p> 




幾合公差(4/7)

7. 平行度公差


公差區域限制在相距 t ，且平行於基準面的兩平面之間。



標註公差之表面應位於相距 0.01，且平行於基準面 D 的兩平面之間。




在長度為 100 的標註公差之表面上任一點，應位於相距 0.01，且平行於基準面 A 的兩平面之間。




8. 垂直度公差





公差區域限制在相距 t ，且垂直於基準平面之兩平行平面之間。



標註公差之表面應位於相距 0.08，且垂直於水平基準表面 A 的兩平行平面之間。



幾合公差(5/7)

	<p>9. 傾斜度公差</p> <p>公差區域限制在相距 t，且與基準線表面斜交成標註角度之兩平行平面之間。</p> 	<p>傾斜表面應位於相距 0.08，且與表面 A (基準面) 斜交成 40° 之兩平行平面之間。</p> 
	<p>10. 位置度公差</p> <p>當公差值前有一 ϕ 符號時，則公差區域限制在一個直徑為 t，且軸線在所指之直線的理論上正確位置的圓柱之內。</p> 	<p>孔之軸線應位於一個直徑為 0.08，且軸線在該直線的理論上正確位置的圓柱區域內，其參考表面為 A 及 B (兩基準面) 。</p> 




幾合公差(6/7)

11. 同心度和同軸度公差

若公差值前有記號 ϕ ，則公差區域限制在一個直徑為 t ，且軸線與基準軸線重合之圓柱之內。



與公差框格連接之圓柱軸線應位於一個直徑為 0.08，且與基準軸線 A-B 同軸線的圓柱區域內。




12. 對稱度公差

公差區域限制在相距 t ，且對於以基準軸線或基準面之中心平面為對稱的兩平行平面之間。




槽的中心平面應位於相距 0.08，且對稱於基準形態 A 的中心平面的兩平行平面之間。




幾合公差(7/7)

13. 圓偏轉度公差

在任一垂直於軸線的量測平面內，公差區域限制在半徑差為 t (相距 t)，且圓心在基準軸上的兩同心圓之間。




在繞基準軸線 A-B 旋轉時，在任一量測平面上，其徑向偏轉均不得超過 0.1。




14. 總偏轉度公差


公差區域限在兩個相距為 t ，且共軸線的圓柱面之間，其共同軸線與基準軸線重合。



在圍繞基準軸線 A-B 作數次旋轉中，指定表面上任一點及其與量測儀器在相對軸向移動時，其總徑向偏轉度均不得超過 0.1，同時，在相對移動時，儀器或機件應依一個具有理論上正確形狀導引之，且使之與基準軸線成相對位置。




圖面範例說明



郭詩坪 Jeff Cuo

準確度(Accuracy), 精確度(Repeatability), 解析度(Resolution)



準確度(Accuracy), 精確度(Repeatability), 解析度(Resolution)

REPEATABILITY is the range among a group of measurements at a target position.

ACCURACY is how close the measurements agree to a given standard. Repeatability, in comparison, is how close the measurements agree to each other.

RESOLUTION is the smallest increment of scale. In the target example, resolution is the distance between the rings in the target.

